

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS

UIA -A-05-2022 ACCIDENTE DE AERONAVE THRUSH S-2R

MATRICULA TG-CMA 23/08/2022

**DATOS
DE LA AERONAVE**

Marca: Thrush Aircraft.

Modelo: S-2R.

Serie: 2223R.

Certificado Tipo: A3SW, revisión 20,
11 de mayo del 2020.

Lugar del Accidente: Área del municipio
de Tiquisate, finca Entre Ríos, departamento
de Escuintla, Guatemala.

Fecha del Accidente: 23 de agosto 2022.

Licencia de Piloto Comercial-Avión.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

La aeronave Thrush S2R, con matrícula TG-CMA, despegó del aeródromo "La Flora", Tiquisate al mando del Capitán con Licencia Comercial-Avión, con intención de realizar trabajo de fumigación agrícola aérea en la finca La Cuchilla, teniendo como punto de abastecimiento la finca Entre Ríos, por lo que tenía que aterrizar en dicha finca, al efectuar el aterrizaje la aeronave se sale de la pista hacia la derecha de la aeronave, ocasionando que colisionara con las plantas de banano que circundan la pista de aterrizaje provocando daños en el borde de ataque de ambas alas y colapsando los trenes de aterrizaje y posibles daños en motor y hélice. Quedando el piloto ileso.

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe Final correspondiente al finalizar la Investigación al Despacho Superior.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- **Notificación del accidente al Estado del Fabricante.**
- **Elaboración del Informe Preliminar.**
- **Elaboración Boletín Informativo Preliminar.**
- **Recolección de información técnico y organizacional.**

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN

Informe de Avances No. UIA-A-05-2022

Revisión: 13/08/2025 MJS

Rev. 1