

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AÉREOS

UIA-A-08-2022 ACCIDENTE DE AERONAVE THRUSH AIRCRAFT

MATRICULA TG-BUA 07/11/2022

**DATOS
DE LA AERONAVE**

Marca: Thrush Aircraft, LLC.

Modelo: S2R-T15.

Serie: T15-018DC.

Certificado Tipo: A4SW, revisión 41, 14 de septiembre del 2022.

Lugar del Accidente: Finca San Antonio 2, municipio de "La Gomera", departamento de Escuintla, Guatemala.

Fecha del Accidente: 07 de noviembre 2022.

Licencia de Piloto Comercial Avión.

Almas a bordo: Una (01).

RESEÑA DEL VUELO:

El día 07 de noviembre del 2022, la aeronave con matrícula TG-BUA, se encontraba efectuando vuelos de fumigación agrícola sobre la plantación de la finca de nombre Tepeyac, ubicada en el municipio de "La Gomera", departamento de Escuintla, de acuerdo a las declaraciones del piloto: "al efectuar el segundo vuelo sobre la plantación y al terminar de dar el segundo rayón, escuche un ruido de metales impactando, inmediatamente solté la emergencia...", el piloto al continuar su descenso ya sin potencia, cae sobre la plantación de palma africana en la finca San Antonio 2, Tiquisate, departamento de Escuintla, quedando la aeronave, motor y hélice con daños de consideración.

El piloto sale ileso de la aeronave con daños leves y se conduce a un centro asistencial hospitalario para su evaluación física.

El proceso de Investigación por accidente, será efectuado por la Unidad de Investigación de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual presentará el Informe Final correspondiente al finalizar la Investigación al Despacho Superior.



AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

- **Notificación del accidente al Estado del Fabricante.**
- **Elaboración del Informe Preliminar.**
- **Elaboración Boletín Informativo Preliminar.**
- **Recolección de información técnico y organizacional.**

INFORME Y BOLETIN FINAL EN PROCESO DE ELABORACIÓN